



Рисунок Г10. Схема электрическая соединений ТРК «СЕВЕР» (всасывающая) на АЗС.

Обозначение	Наименование	Примечание
A1	Шкаф силовой	
A2	ТРК СЕВЕР всасывающие	
A3	Источник бесперебойного питания (ИБП)	Рекомендуется установка ИБП. Монтаж согласно техдокументации на ИБП
A4	Компьютер или пульт управления	
A5	Преобразователь интерфейса	
QF1	Выключатель автоматический	Номинальный ток определяется суммарной мощностью электродвигателей ТРК
QF2	Выключатель автоматический	Двухполюсный, ток не менее 1А
1	Кабель	Рекомендуемый тип МКЭШ 2x0,35 ГОСТ 10349-80
2	Кабель	Рекомендуемый тип МКШ 2x0,75 ГОСТ 10348-80
3	Кабель	Рекомендуемый тип ВВГнг 5 ГОСТ 31996-2012